

Kunde: **Musterfirma, Gabelsbergerstrasse 17, 80333 München**

FEHLERBERICHT - 14.04.2025

lfd. Nr.	Abteilungs- name	Prüflings- nummer	Prüflingsbezeichnung	erledigt	
	Prüflingsdatum	Prüfling Bestanden	Bemerkung		
1	BUERO 2	25888637	KALTGERAETELEITUNG		
	28.02.2025	nein	Messwertfehler - Schutzleiterwiderstand		

Schmidt Stefan

Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK)


 Gernlindener Weg 32
 82256 Fürstenfeldbruck
 ☎ 0172 85 20 383 ☎ 08141 888 111
 kontakt@solution-MUC.de